


19

Schiff, Nordostecke. Horizontaler Ansatz der Flachdecke I. Rechts ist der Abdruck der Mauerlatte zu erkennen. Darauf lagen Deckenbalken, an denen in nordsüdlicher Richtung die breiten Deckenbretter angeschlagen waren. Breite und Lage der Deckenbalken und -bretter durch Abdrücke im Mörtel gesichert. Links verputzte Giebelfläche



20

Wie 20, Nordwestecke. Zu beachten ist der Abdruck des Deckenbrettes, welcher den Verputzrest I an der Eingangswand oben begrenzt