



Abb. 5 Typischer Stanzrand mit senkrecht verlaufenden Stanzriefen.




Abb. 6 Hier ist eine vom Stanzrand weg verlaufende Kerbe ersichtlich; diese dürfte bei der Herstellung der Scheibe durch ein leichtes Abrutschen des Loch-eisens oder beim Entfernen des Stanzgrates entstanden sein.