



Abb. 6

Ostecke des Schiffes. Links alte Fensterleibung. Rechts Ostteil des Chorbogens mit appliziertem Mauerstück. Rechts oberhalb der Konsole vermauerter Ansatz eines Chorbogens mit weissgetünchtem Putz erkennbar.

Chorbogens annimmt, müssten die beiden Mauerscheiben des ersten Triumphbogens 1.70 m auseinanderliegen. Setzt man schliesslich die völlig abgebrochene südwestliche Mauer des Schiffes an das erwähnte