



Abb. 13: Erdgeschoss, Gang und Küche 11-12, südöstlicher Teil; in der Bildmitte eine abgebrochene Trennmauer; links davon die feingliedrige Kieselpflasterung über älterem Mörtelgussboden; links oben Ansatz eines Tonnengewölbes; rechts die ursprüngliche Küche mit Resten eines Tonplattenbodens; hinten die Feuerstelle, noch überdeckt; von Nordwesten gesehen




Abb. 12: Erdgeschoss, Gang 11; Nordostwand mit Ansatz zu einem Tonnengewölbe und Rundbogenföhr nach Raum 13, erbaut um 1380



Abb. 14: Erdgeschoss, Gang 11; Mörtelboden von um 1380 mit feinem, stark ausgetretenem Überzug und zugehöriger Schwelle (hinten); Südostansicht