



Abb. 8: Südwestliche Hofseite von Schloss Vaduz, Zeichnung Alois Gstrein März 1905. Ursprüngliche Rekonstruktionsabsicht mit turmartigem Saalbau (siehe Abb. 5) und innerem Wehrgang vor Kapellen- und Saalbau.



Abb. 9: Südansicht von Schloss Vaduz. Foto um 1906.



Abb. 10: Südliche Hofseite von Schloss Vaduz auf einer Fotografie aus den Umbaujahren 1906/07. Man hat das oberste Geschoss des Kapellentraktes abgetragen und die alten Zinnen freigelegt.