

**SCHELLENBERG, «HINDERSCHLOSS»,
HAUS NR. 33**

18. Jh. Errichtung des Wohnhauses zusammen mit zwei freistehenden Stallscheunen. Das genaue Erbauungsjahr ist nicht bekannt.
- 1895 Umfassende Renovation und Erweiterung nach einem Handwechsel. Der neu aufgerichtete Dachstuhl wird mit Ziegeln eingedeckt. Die Fassaden werden mit Rundschindeln verkleidet. An Stelle der alten wird eine neue Stallscheune gebaut.



Abb. 10: Schellenberg. Haus Nr. 33 in «Hinderschloss». Leider nur noch Abbruchobjekt: Alte Hofstätte mit einer der frühesten mit Dampfkraft betriebenen Sägereien des Landes

- 1905 Die Gebrüder Adolf und Josef Goop richten in einem Neubau eine mechanische Schreinerei ein. Eine Dampfmaschine wird zum Antrieb der Transmissionen eingesetzt.
- 1911 Ersatz der Dampfmaschine durch einen Benzinmotor.
- 1922 Stallerweiterung.
- 1924 Anbau des Sägewerks westseitig der Schreinerei.
- 1943 Neubau einer freistehenden Remise.
- 1956 Renovation des Wohnhauses. Einbau einer neuen Herd- und Kaminanlage.
- 1957 Neubau des freistehenden Hühnerstalls im ostseitigen Hofteil.
- 1958 Umnutzung des Pferdestalls.
- 1995 Baugeschichtliche Untersuchung.

Der Aquarellist Moriz Menzinger (1832–1914) dokumentierte die Hofstätte Nr. 33 in den Jahren 1852 bis 1861 zusammen mit der Ruine der «Oberen Burg Schellenberg» auf mehreren Bleistiftzeichnungen und Aquarellen.³² Die Ansichten Menzingers lassen den Schluss zu, dass sie zu einer der ersten im Dorfteil «Hinderschloss» erstellten Hofanlagen gehört. Sie zeigen das Haus und die freistehenden Stallungen noch mit flachgeneigten Dachstühlen und Eindeckungen aus steinbeschwerten Legschindeln. Bis zum ersten umfangreichen Umbau im Jahr 1895 dürfte die Hofstätte dieses Aussehen bewahrt haben.

Das seit geraumer Zeit nicht mehr bewohnte Anwesen befindet sich in einem derart baufälligen Zustand, dass eine Renovation aus denkmalpflegerischer Sicht nicht vertretbar ist. Von einer Unterschutzstellung des bau-, orts- und wirtschaftsgeschichtlich interessanten Objekts ist aus diesem Grund abgesehen worden.³³ Es wird abgebrochen. Im Interesse einer umfassenden Landesdokumentation wurde eine baugeschichtliche Untersuchung durchgeführt.