



Abb. 48: Stall Hintergasse 35; zierlicher Türgriff

Abb. 49: Scheune Hintergasse 35; Saubohle zu Tennboden mit hochgezogenem Rand, verhindert beim Dreschen Getreidekörner-Verlust

Abb. 50: Scheune Hintergasse 35; stehender Dachstuhl von 1697