

TAFEL DER DENDROCHRONOLOGISCHEN ERGEBNISSE

Nr.	Lage / Bauteil	Holzart	Fälldatum	Bauetappe
1	Dachstuhl / Mittelpfette NE	Fichte	He/Wi 1791/92	III
2	Dachstuhl / Mittelpfette SW	Tanne	He/Wi 1791/92	
3	Dachstuhl / Ankerbalken SE	Tanne	He/Wi 1791/92	
4	Dachstuhl / Sparren SW-Seite	Fichte	He/Wi 1791/92	
5	Dachstuhl / Sparren SW-Seite	Tanne	He/Wi 1791/92	
6	Dachstuhl / Wandpfette SW	Tanne	He/Wi 1793/94	
11	Dachstuhl / Stuhlsäule E	Fichte	So 1687	II
12	Dachstuhl / Stuhlsäule NE	Fichte	So 1687	
13	Dachstuhl / Stuhlsäule SW	Fichte	So 1687	
14	Dachstuhl / Sparren NE-Seite	Tanne	He/Wi 1676/77 (?)	
20	NW-Wand / Mittelständer	Tanne	He/Wi 1831/32 (?)	IIIa
21	OG / mittlerer Spannbaum	Fichte	So 1687	II
22	OG / Wandpfette SW	Fichte	So 1687	
23	OG / Spannbaum NW	Fichte	So 1687	
24	OG / Wandpfette NE	Fichte	So 1687	
25	OG / Spannbaum SE	Fichte	So 1687	
26	OG / Türpfosten in NE-Fassade	Tanne	He/Wi 1686/87 und F. 1687 (?)	II
27	OG / Türpfosten in NE-Fassade	Tanne	He/Wi 1686/87 und F. 1687 (?)	
30	OG / Kielbogenfenster in SW-Fassade	Fichte	He/Wi 1516/17 und 17/18	I
31	OG / Wandbalken zwischen gr. und kl. Kammer	Fichte	He/Wi 1516/17 und 17/18	
32	OG / Wandbalken zwischen gr. und kl. Kammer	Fichte	He/Wi 1516/17 und 17/18	
33	OG / Wandbalken in SE-Fassade, kl. Kammer	Tanne	He/Wi 1516/17 (?)	
34	OG / Wandbalken in SE-Fassade, kl. Kammer	Fichte	He/Wi 1516/17 und 17/18	
35	OG / Wandbalken in NE-Fassade, kl. Kammer	Fichte	He/Wi 1516/17 und 17/18	
36	OG / Wandbalken in SW-Fassade, gr. Kammer	Tanne	He/Wi 1516/17 (?)	
38	EG / Wandbalken in SW-Fassade, Stube	Tanne	noch nicht datiert	I
39	EG / Wandbalken in NE-Fassade, N.-Stube	Fichte	noch nicht datiert	
40	EG / Wandbalken in NE-Fassade, N.-Stube	Fichte	He/Wi 1516/17	
41	OG / Wandbalken in NE-Fassade, kl. Kammer	Fichte	He/Wi 1517/18 (?)	
42	EG / Wandbalken in SW-Fassade, Stube	Fichte	noch nicht datiert	
43	EG / Wandbalken in SW-Fassade, Gang-Tr.h.	Fichte	He/Wi 1517/18 (?)	
44	EG / Wandbalken in SW-Fassade, Gang-Tr.h.	Fichte	noch nicht datiert	
45	EG / Wandbalken in NE-Fassade, Küche	Fichte	He/Wi 1516/17 (?)	
46	EG / Eckständer E	Eiche	1516 (?)	
48	EG / Schwellbalken unter SE-Fassade	Eiche	1516 (?)	I
49	EG / Schwellbalken unter SW-Fassade	Eiche	1516 (?)	
50	SW-Fassade / Wandständer zu Haustür	Tanne	He/Wi 1827/28 (?)	IIIa
51	EG / Türpfosten zu Nebenstube, NW-Wand	Eiche	noch nicht datiert	I ?
61	Laube / Längsrähm OG	Fichte	He/Wi 1831/32 (?)	IIIa
62	Laube / Ständer EG	Fichte	1892	IIIc
63	Laube / Ständer EG	Fichte	1892	
64	Laube / Längsrähm EG	Tanne	noch nicht datiert	
65	Laube / Ständer DG	Tanne	noch nicht datiert	
71	NW-Fassade / Schindel des Schindelschirmes	Fichte	He/Wi 1843/44	IIIb
72	NW-Fassade / dito	Fichte	He/Wi 1843/44	
73	NW-Fassade / dito	Fichte	He/Wi 1843/44	
74	NW-Fassade / dito	Fichte	He/Wi 1843/44	
75	NW-Fassade / dito	Fichte	He/Wi 1843/44	
77	NW-Fassade / dito	Fichte	He/Wi 1843/44	
82	NW-Fassade / dito	Fichte	He/Wi 1843/44	
83	NW-Fassade / dito	Fichte	He/Wi 1843/44	
86	NW-Fassade / dito	Fichte	He/Wi 1843/44	
90	NW-Fassade / dito	Fichte	He/Wi 1843/44	
95	NW-Fassade / dito	Fichte	He/Wi 1843/44	

Nr. 20 und 61 aus demselben Stamme