



Abb. 26: Wohnhaus 46,  
Nebenzube, Nordeinsicht;  
heutiger Innenausbau mit  
Fenster und Wandschrank  
von um 1840; an Südwand  
Abfolge von 4 Fenstern,  
seit 1510 bis heute ables-  
bar

Abb. 27: Wohnhaus 46,  
Nebenzube, Südwand;  
primäre Luzide mit Axial-  
holz und Wandputz von  
1510

Abb. 28: Wohnhaus 46,  
Nebenzube; Wandschrank  
von um 1840, Detail  
Kranzprofil