



Seite 288:  
Abb. 1: Grundrisse.  
Die Grundrisse des Kern-  
hauses von 1510/16 sind  
unverändert, die des  
Westanbaus sind durch  
den Treppeneinbau leicht  
modifiziert.

Abb. 2: Kellerabgang.  
Wieder sichtbarer Keller-  
abgang in Bruchstein,  
restaurierter Stuben-  
eingang.

Abb. 3: Stube.  
Sorgfältig restaurierte  
Holzdecke und Wandtäfer  
(waren mehrmals über-  
strichen); neuer Boden-  
belag als Sisalteppich.

