

VADUZ, BURGRUINE «WILDSCHLOSS/ SCHALUN»

Abschluss der Renovations- und Felssicherungsarbeiten nach zehnjähriger Bautätigkeit im Sommer 1993.⁴³

43) Ein Überblick über die Forschungs- und Renovationsgeschichte bei Frommelt (1994/2). Erörterung von Fragen zur Baugrundsicherung bei Högl (1994) und Schneller (1994).



Abb. 27: Vaduz, Burgruine «Wildschloss/Schalun». Schräggestellte Betonstützen dienen der Felssicherung. Aufnahme nach Abschluss der Arbeiten im Sommer 1993.

Abb. 28: Vaduz, Burgruine «Wildschloss/Schalun». Nach Waldrodungen im Frühjahr 1995 kann die gesamte Ruinenanlage von Süden her frei eingesehen werden. Aufnahme im Sommer 1995.