



Abb. 24: 1. Obergeschoss, Südwestsicht in Raum 22 des Kernbaues aus der Zeit um 1380; Aufsicht auf das Kreuzgewölbe von Raum 13 und Untersicht an die dendrochronologisch um 1380 datierte, russgeschwärzte Decke



Abb. 25: 1. Obergeschoss, Südsicht in Gang 24; Sichtfachwerk dendrochronologisch datiert mit 1666; linker Teil 1786 anlässlich des Einbaues eines neuen Treppenaufganges um 60 Zentimeter zurückversetzt – der vorspringende Eckpfosten zeigt noch die entsprechenden Zapfenlöcher