



Abb. 26: 1. Obergeschoss, Raum 25; Ansicht der strassenseitigen Aussenwand; rechte Wandhälfte aus dem 16. Jahrhundert mit zugehöriger, stichbogiger Fensternische; linke Wandhälfte und Decke von 1666 d



Abb. 27: 1. Obergeschoss, Gang 24, Nordostwand; Die murale Mauerische des 16. Jahrhunderts stösst rechts gegen den Kernbau des 14. Jahrhunderts und enthält eine originale Fensternische; die aktuelle Fensteröffnung ist 1666 durchgebrochen und 1744 ornamental bemalt worden



Abb. 28: 1. Obergeschoss, Raum 24; nordöstliche Fensternische mit schwungvollen Rankenornament-Malereien von 1744